

RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

MANUTENÇÃO DE PORTA

MANUTENÇÃO DE PORTA

Planta Baixa | 1º Pavimento  
Escala 1 : 50

OBRA		CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA   CEI		PRANCHA		02/07			
PROJETO		TEATRO - 1º PAVIMENTO		PROPRIETÁRIO		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM			
LOCAL		AVENIDA DOS ESTADOS, Nº 1.080 CENTRO   CAMPO BOM/RS		RESPONSÁVEL TÉCNICO		WILLIAM MATEUS MULLER   ENG. CIVIL   CREA RS 212.795			
		DESENHO		DATA		ESCALA		ÁREA	
		Mateus		Abril/2025		1:50		4.234,00m²	